



МОСКОВСКОЕ ВЫСШЕЕ ХУДОЖЕСТВЕННО-ПРОМЫШЛЕННОЕ УЧИЛИЩЕ  
/б. С т р о г а н о в с к о е /

Альбом составлен доцентом кафедры  
художественной обработки дерева  
кандидатом технических наук  
В.Г. А Н Д Р Е Е В С К И М

КОНСТРУИРОВАНИЕ МЕБЕЛИ  
Чертежи к пособию

Альбом чертежей к пособию по курсу конструирования  
мебели утвержден кафедрой художественной обработки дерева

М о с к в а 1962 г.

В альбоме конструктивных чертежей мебели, представляющем дополнение к пособию по конструированию, собраны примеры применения правил и приемов конструирования, выполняемых при проектировании наиболее типичных видов мебели.

Альбом содержит чертежи небольшого количества наиболее характерных по устройству и конструкции предметов.

Собранных в альбоме примеров конструктивных решений достаточно, чтобы дать возможность проектировщику усвоить методы применения правил и приемов конструирования.

В творческой работе по проектированию современной красивой, удобной, прочной и дешевой мебели эти методы позволяют проектировщику находить и использовать новые прогрессивные конструктивные решения, диктуемые бурно развивающейся техникой производства и освоением новых видов материалов.

Включенные в альбом предметы мебели отбирались из большого количества наиболее удачных образцов современной мебели по виду и характеру их конструкции, а не по признакам архитектурно-художественного решения.

Поэтому, естественно, они не связаны между собою единством художественной характеристики и общностью конструктивного выполнения.

Ограниченнность объема не позволила дать в альбоме примеры всего большого количества современных конструктивных решений, которые рассматриваются в пособии по конструированию. Однако, приведенных в альбоме примеров достаточно, чтобы проектировщик смог в своей творческой работе их использовать для того, чтобы найти способы применения любой новой конструкции.

Чертежи альбома должны служить учебным и техническим пособием, а потому не могут отвечать всем требованиям, которые предъявляются к чертежам, предназначенным для промышленного производства.

Подробно правила выполнения проектных и рабо-

чих чертежей для промышленного производства излагаются в подготавливаемом для издания пособии.

В альбоме, кроме примеров конструктивных решений, даны некоторые наиболее часто требующиеся в практике проектирования справочные сведения.

Мебель должна быть красивой, прочной, дешевой и технологичной. Она должна украшать быт человека и отвечать его художественным потребностям.

Но, при этом, мебель всегда остается предметом пользования, предметом, выполняющим то или иное конкретное бытовое назначение.

Каждый предмет мебели в первую очередь должна полностью и правильно отвечать этому своему назначению. Мебель, не приспособленная к выполнению своего основного назначения, или плохо его выполняющая, как бы красива она ни была, никому не нужна.

Не менее важно, чтобы мебель была удобной в пользовании, т.е. соответствовала размерам и пропорциям тела человека и размерам тех помещений, для оборудования которых она предназначена.

Проектирование и решение конструкции мебели во всех случаях должны вестись одновременно и должны начинаться с определения основного назначения, устройства и размеров изделия.

Поэтому в начале альбома помещены таблицы с размерами человеческой фигуры, определяющими размеры мебели, а также таблицы основных предметов мебели с указанием их назначения и требованиями к их устройству.

Из допустимых и желательных с гигиенической и функциональной стороны размеров мебели отобраны и даны в таблицах те из них, которые соответствуют размерам и масштабам помещений в современном жилищном и общественном строительстве.

Дальше следуют справочные сведения об основных видах соединений, применяемых в мебели, подробные сведения о мебельной фурнитуре и крепежных деталях и об основных металлических деталях и полуфабрикатах, применяемых при изготовлении мебели.

Основной раздел альбома начинается с конструк-

тивных чертежей простого стола. Для того, чтобы показать, как на внешний вид изделия и его конструктивное выполнение влияет вид применяемых материалов, чертежи стола даны в трех вариантах - в брусковой и щитовой конструкции и с применением металлических деталей.

Наиболее разнообразные конструктивные решения встречаются при проектировании стульев и кресел. В альбоме даны чертежи пяти стульев и кресел в различном выполнении.

Обеденные столы представлены в двух основных вариантах устройства.

Конструктивные решения корпусной мебели даны на примерах комода, шкафа для платья и шкафа-перегородки.

Конструкция мягкой мебели показана на примерах решения деревянной кровати и дивана.

Применение в мебели металлических деталей показаны на чертежах стула для отдыха, винтового стула и стеллажа.

В заключение в альбоме даны конструктивные решения стеллажной мебели с несколькими вариантами выполнения.

В альбоме не нашли отражения устаревшие, сложные и мало технологические конструкции, до сих пор еще применяемые в отечественной мебели.











Альбом предназначен для студентов художественно-промышленных и технических высших учебных заведений, а также для работников проектных организаций и мебельных предприятий.

Альбом составлен доцентом кафедры художественной обработки дерева кандидатом технических наук В.Г. Андриевским.

Предложения и пожелания об улучшении качества альбома, а также замечания о замеченных ошибках просить сообщать Московскому высшему художественно-промышленному училищу (б.Строгановское) по адресу: Москва, А-80, Волоколамское шоссе, д.№ 9.


## с о д е р ж а н и е

	страницы		страницы
<i>Предисловие</i>	1	<i>Табурет с гнутоклеенными ножками</i>	39
<i>1 Основные размеры фигурки человека</i>	2	<i>Стул из гнутоклеенных деталей</i>	40-41
<i>2 Основные размеры бытовой мебели</i>	3-6	<i>Кресло для отвала</i>	42-47
<i>3 Условные изображения</i>	7	<i>Стол обеденный на полозках</i>	48-56
<i>4 Шиповые соединения</i>	8-12	<i>Стол обеденный на ходах</i>	57-64
<i>5 Мебельная фурнитура</i>	13-19	<i>Комод</i>	65-70
<i>6 Крепежные детали</i>	20-21	<i>Шкаф для платя</i>	71-80
<i>7 Трубы и уголковая сталь</i>	22	<i>Шкаф-перегородка</i>	81-92
<i>8 Стол аудиторный брусковый</i>	23-26	<i>Кровать деревянная</i>	93-95
<i>9 Стол аудиторный щитовой</i>	27-30	<i>Диван мягкий</i>	96-101
<i>10 Стол аудиторный на металлич. ножках</i>	31-33	<i>Стул на металлических ножках</i>	102-104
<i>11 Стул бытовой столярный</i>	34-36	<i>Табурет винтовой</i>	105
<i>12 Стул складной</i>	37-38	<i>Стеллаж</i>	106-111




Основные размеры фигуры человека



### стулья бытовые общего назначения



### сиденья стульев трапециевидные, подковообразные круглые



### Кресло рабочее




### Примечания:


- Для стульев и кресел специального назначения (для гостиниц, фойе, комнат отдыха кино, клубов, театров и т.п.) высота сиденья может назначаться в пределах 380-440 мм, передне-задний циклон сиденья - в пределах 10-20 мм и угол спинки - 10-20°.
- Жесткие сиденья должны быть вогнуты в поперечном, продольном или в обоих направлениях с глубиной вогнутости 10-15 мм.
- Жесткие, полужесткие и полумягкие спинки стульев и кресел должны быть изогнуты, как показано на схемах. Плоские спинки применять не следует.

### столы обеденные


#### высота обеденных столов




#### раздвижные квадратные 1300-1600 на 4-6-8 чел.




#### не раздвижные квадратные и круглые на 4 чел




#### не раздвижные прямоугольные 1000-1200




#### круглые раздвижные на 4-6-8 чел.



#### раздвижные прямоугольные 1400-2000 на 4-6 и 6-10 чел.



#### овальные раздвижные на 4, 6 и 8 чел.




Лист 1


Основные размеры бытовой мебели. Стулья, рабочие кресла и обеденные столы

## Шкафы подвесные кухонные

### серванты и буфеты




### столы кухонные




### Устройство серванта и буфета:

Выдвижная доска; один или два ящика; одно или два отделения шкафа высотой  $\geq 600$  мм, с переставными полками; верхний шкаф с полкой; ниша. Сервант может иметь уменьшенной верхней шкаф или полку или не иметь их.


### Шкафы для платя зеркало в шкафу



### Шкафы и отделения в шкафах для белья



### Рекомендуемые размеры ящиков бельевых шкафов и комодов.



### Устройство бельевого шкафа:

ящики; полуящики; выдвижные полки, переставные по высоте полки.

Шкафы для платя, для белья и для платя и белья должны быть разборными.


### Устройство кухонного стола:

Выдвижная доска; один два или несколько ящиков; одно или два отделения шкафа высотой  $\geq 550$  мм с переставной полкой.

### Комоды и шифоньеры

устройство комода; 3-6 ящиков; может быть настольное или откидное зеркало.



Устройство шифоньера; ящики, полуящики или выдвижные полки. Полуящики и полки-за дверками.




Лист 2

Основные размеры бытовой мебели Серванты, буфеты, кухонные столы и шкафы, комоды, шифоньеры и шкафы для платя и белья.



**Столы письменные на ножках**  
устройство стола: 1 или 2 ящика; с проножками или без них; продольная проножка должна быть расположена по середине




**столы письменные двухтумбовые**  
устройство: две тумбы с ящиками или полу-  
ящиками; ящик или полка между тумбами  
(полуящики за дверкаки); столы разборные.



**Столы письменные однотумбо-  
вые. Устройство: тумба с ящиками или**  
полуящиками, справа или слева; средний  
ящик или полка; вдвижная доска; полу-  
ящики за дверками; продольная проножка  
по середине.



**Ящики письмен-  
ных столов**






$B \geq 330$  или 260

$h \geq 75$  - в верхних ящиках

$h \geq 100$  - в прочих ящиках

### Секретеры


Устройство: откидная доска;  
нижнее отделение с ящиками и  
шкафом с полками; верхний шкаф  
или полки.



Элементы, выполняющие в секционной стелажной,  
встроенной мебели, в шкафах-перегородках функции  
того или иного предмета мебели (шкафа для платья,  
письменного стола, комода, буфета, книжного шка-  
фа и т. п.) должны иметь размеры, определяемые фун-  
кциональным назначением этих предметов, т.е. со-  
ответствующие приведенным в настоящих таблицах.


**Книжные шкафы должны**  
быть разборными.  
(шкафы шириной до 650  
при высоте до 1600 мм  
могут быть не разборными)

### Диваны мягкие




Диваны для сиденья и диваны с откидными локотниками —  $L = 1300 - 1500$   
Диваны для лежанья —  $L = 1800 - 1900$

### Кресла мягкие





Кресла-кровати и диваны-кровати в качестве кресла или дивана по размерам должны соответствовать креслам и диванам, а как кровати — размерам кроватей.

### Кровати деревянные и металлические



Кровати двойные .....  $B = 1100 \text{ и } 1200 \pm 10$ ,  
Кровати полуторные .....  $B = 900 \pm 10$ ,  
Кровати одинарные №1 .....  $B = 800 \pm 10$ ,  
Кровати одинарные №2 .....  $B = 700 \pm 10$  (для общежитий и т.п.)  
Кровати для подростков .....  $B = 700 \pm 10$  при длине матраца 1600

### Кровати детские



Размеры детских кроватей	L	B	h	h <sub>1</sub>
Кровати №1	$1400 \pm 10$	$650 \pm 10$	480	500
Кровати №2	$1200 \pm 10$	$650 \pm 10$	480	500
Кровати №3	$1000 \pm 10$	$500 \pm 10$	520	480

массивная древесина  
поперечный разрез  
M1:1 и 1:2 M1:5 и 1:10



продольный разрез  
M1:1 и 1:2 M1:5 и 1:10




фанера клеёная  
(независимо от числа слоев)  
M1:1 и 1:2

// волокнам рубашки ⊥ волокнам рубашки



|| и ⊥ волокнам рубашки



столярная плита  
M1:1 и 1:2


// волокнам рубашки



⊥ волокнам рубашки




M1:5  
// волокнам рубашки




M1:10  
|| и ⊥ волокнам рубашки




древесно-стружечные  
и древесно-волокнистые плиты  
M1:1 и 1:2




M1:5 и 1:10



пустотелые щиты  
облицованные клееной фанерой  
M1:1 и 1:2



M1:5



M1:10

щиты со стружечным и  
опилочным заполнением  
M1:1 и 1:2  
облицовка из шпона



облицовка из древесно-  
волокнистой плиты




M1:5




M1:10

щиты с заполнением  
решеткой  
M1:1 и 1:2



M1:5



M1:10

пластмассы и резина  
объемные  
плотные




пористые




листовые

стекло






металлы




листовые металлы

Таблица 1. Таблица шипов для угловых и серединных соединений

Толщина деталей $S$	12-19	20-25	26-29	30-36	37-41	42-46	47-56	57-69
Толщина шипа $a$	6-8	8-10	10-12	12-14	16-18	18	20	25



Шипы угловые сквозные двойные



Наклонные и косые двойные  
шипы страйтятся также, как  
и шипы одинарные.


$$\tg \beta = \frac{m}{h}$$

Для всех сквозных одинарных шипов  
размер  $a$  назначать по табл. 1.  
размер  $C = 0,5 \cdot (S - a)$ .  
размер  $K$  назначается проектом



шиповье соединения - шипы сквозные одинарные и двойные

Лист 1

Шипы угловые в полупотемком глухие  
односторонние





Размеры шипов с полупотемком  
 $\alpha$  - принимать по табл. I  
 $C = 0,6-0,85 \cdot B$   
 $B = 0,6-0,75 \cdot B$   
 $K = 10-15 \text{ мм}$   
 $\phi = 2 \text{ мм}$   
 $C = 0,5 (S-a)$





Допускается несимметричное  
расположение шипов



сквозные с полупотемком



Шипы угловые с потемком  
глухие  
Шип сквозной двойной угловой  
профильный






сквозные




Размеры шипов с потемком  
 $\alpha$  - принимать по табл. I  
 $C = 0,6-0,85 \cdot B$   
 $B = 0,6-0,75 \cdot B$   
 $\phi = 2 \text{ мм}$   
 $C = 0,5 (S-a)$   
 $\gamma = 0,5 \cdot a$

Закругленные грани шипа обжимаются  
в прессе или фрезеруются специальной  
головкой в шипорезном станке.



$\alpha \approx 0,2 \cdot S$   
Размеры  $\alpha$  и  $S$  могут  
корректироваться  
в зависимости от  
формы профиля.


A шип вертикального бруска под A





вид спереди




вид сзади



Угловые соединения на чs  
шиповы вставные открытие




шиповы вставные глухие






Для деталей толщиной до 10 мм  
размер  $\alpha$  назначать = 2-4 мм  
Вставные одинарные шипы толщи-  
ной свыше 8 мм могут быть  
заменены двумя шипами.  
Шипы толщиной до 5 мм могут  
изготавливаться из клееной фанеры.  
Пунктиром показано направ-  
ление болоком вставных шипов.

Прямые ящичные шипы  
шипов сквозные






шипов полупоплавные







Размеры прямых ящичных шипов сквозных и полу поплавных:  
 $\alpha = \beta = 6,8, 10, 12$  мм - для деталей толщиной до 25 мм.  
 $\alpha = \beta = 0,5-0,75$  - для деталей толще 25 мм.  
 $\ell = S; h = 0,75S; C = \text{от } 0,6 \cdot a \text{ до } a$

Ящичные шипы ласточкин хвост  
шиповы открытие



Размеры открытых  
шипов ласточкин хвост  
 $a = 0,5 \cdot S$ ,  
 $\beta = \text{от } S, \text{ до } 3S$ ,  
 $C \geq 0,75 \cdot S$ ,  
 $\ell = S$

шиповы ласточкин хвост в полу патай




Канюсность проушек и  
шипов ласточкин хвост при  
столярном изготовлении может  
быть выполнена с уклоном 1:6 ( $9^{\circ}30'$ ).  
( $\operatorname{tg} 9^{\circ}30' = 0,167$ ).  
При машинной заготовке сохра-  
нить уклон  $10^{\circ}$  ( $\operatorname{tg} 10^{\circ} = 0,176$ ).

Размеры шипов ласточкин  
хвост в полу патай  
 $a = 0,5 \cdot S$ ,  
 $\beta = \text{от } S, \text{ до } 3S$ ,  
 $C \geq 0,75 \cdot S$ ,  
 $h = 0,75 \cdot S$

20  
29  
серединные соединения


Таблица 2. Диаметры шкантов и размеры брусков

толщина брусков $S$	12-14	15-19	20-25	26-29	30-36	37-40
диаметр шкантов $d$	6-8	8-10	10-12	12-14	16-18	18
наи меньшая ширина бруска $B$	24	32	40	48	64	72





Шиповые соединения на шкантах  
размеры шиповых соединений  
 $d$  - принимать по табл. 2.  
 $l = 4-6 d$   
 $\varnothing = 2 \text{ мм}$   
 $B \geq 2d$   
 $B_i \geq d$


Количество шкантов в одном  
не более 4x. Соединений с одним шкантом  
шкантовое соединение трех брусков избегать.



$d$  - принимать по табл. 2  
 $l = 4-6.d$   
 $\varnothing = 2 \text{ мм}$   
 $B \geq 2d$   
 $B_i \geq d$





$d$  - по таблице 2  
 $l = 4-6d$





$Q$  - принимать по табл. 1  
 $C = 0,5(S-a)$   
 $l = 0,5-0,7.B$   
 $\varnothing = 2 \text{ мм}$   
 $Z = 0,5.Q$

щитовые соединения серединные


в паз и гребень





в награт (ласточкин хвост)



$l = 0,5-0,7.S$




$a = 0,5.S$   
 $l \geq 0,5.S$ ,  
 $C = 0,5(S-a)$   
 $\varnothing = 2 \text{ мм}$



лист 4.


*Щитовые соединения на ус на рейку*




$$\begin{aligned} a &= 0,2 - 0,25 \cdot S \\ b &= 0,6 - 0,7 \cdot S \\ k &\geq S \end{aligned}$$

Для деталей толщиной до 10 мм размер  $a$  назначают  $= 2 - 3$  мм.  
Рейка изготавливается из массива, толстого шпона или кееной фанерки.

*Соединения на ус фанерных щитов на рееку*




$$\begin{aligned} a &= 0,2 - 0,25 \cdot B \\ b &= 0,6 - 0,7 \cdot B \end{aligned}$$




*Соединения по длине*

*на клин*




Продольное сплачивание  
на обжатую в торец ереденку  
мелких зубчиков без перерезывания  
волокон на клее.

*на прямой шип*




$$\begin{aligned} l &= 2 - 3 \cdot S \\ a &= 0,2 \cdot S \end{aligned}$$

*Соединения по кромкам*  
*на прямую фугу*




$$h:B = \frac{2}{7}, \frac{3}{7}, \frac{4}{7} \text{ mm}$$


*стыкование клееной фанеры на ус*




*стыкование клееной фанеры и шпона на фасонный шип*



для фанеры и шпона толщиной:  
1-3 мм -  $R = 8$ ;  $B = 28$ ;  $h = 8$  мм  
4-8 мм -  $R = 10$ ;  $B = 36$ ;  $h = 10$  мм  
Стрелкой  $A$  показано направление  
волокон стыкуемого шпона.



*в паз и ередень (без клея)*




$$\begin{aligned} a &- \text{по табл. 1} \\ c &= 0,5(S-a) \end{aligned}$$

$$b = a$$


$$\varphi = 1$$

*в четверть*



$$\begin{aligned} a &= 0,5 \cdot S \\ b &= 0,5 \cdot S - (\text{для деталей толщиной } S \text{ до } 24 \text{ мм}) \\ b &= 12 - 15 \text{ мм.} \end{aligned}$$


*на рееку*




$$\begin{aligned} a &- \text{по таблице 1;} \\ b &= 20 - 30 \text{ мм} \\ \varphi &= 2 \text{ мм.} \end{aligned}$$

*Шиповые соединения щитовые соединения на ус, соединения по длине, стыкование фанеры, соединения по кромкам.*

петли мебельные прямые



петли мебельные боковые




размеры прямых и боковых петель

H	B	a	b	c	d	s	K	шурупы
								размеры шт
20	10	4,5	-	10	2	1	0,5	2x15 4
30	15	7	-	18	3	1,3	0,5	2,5x18 4
30	20	7	-	18	3	1,3	0,5	2,5x22 4
30	25	15	6	9	3	1,3	0,5	3x18 6
40	15	8	6	14	4	1,3	0,5	3x18 6
40	20	8	6	14	4	1,5	0,5	3x22 6
40	25	15	6	14	4	1,5	0,5	3x22 6
40	40	24	10	14	4	1,5	0,5	3x18 6
40	50	24	10	14	4	1,5	1,0	3x22 6
50	15	8	6	19	4	1,5	1,0	3x26 6
50	20	12	6	19	4	1,5	1,0	3x26 6
50	40	24	10	19	4	1,5	1,0	3,5x22 6
70	20	15	6	28	4	2	1,0	3,5x26 6
70	40	24	10	28	5	2	1,0	3,5x30 6

Длина шурупов устанавливается проектом в пределах, указанных в таблице.

брезка прямых петель




брезка боковых петель



А и В - при углубленной дверке

С - при дверке заподлицо со стенкой

Д - при выступающей дверке



Петли мебельные угловые  
правые и левые; изображена  
петля левая




размеры угловых петель


H	a	K	шурупы размер. см.
40	10	1	3x5 6
50	15	6	3x18 6 3x22 6

Угловые петли применяются для  
навески створок с наплавом

Врезка угловых петель  
показана левая петля



Петли мебельные разъемные





размеры разъемных петель

B	d	S	S, K	a	L	по разм.
12	2	1-1,2	0,8	1	5	по разм.
15	2,5	1-1,2	0,8	1,25	7	по разм.

шурупы 2,5x16-22



Петли партные одинарные  
по А-А



шурупы 3,5x16-22


Для школьных парт  
толщину карт партных  
петель принимают 2,5 мм  
и соответственно, рас-  
стояние между осьми  
вместе с ними принимать 9 мм.

Петли партные двойные



шурупы 3,5x16-22



врезка партной петли




лист 2

Петли мебельные угловые, разъемные и партные

Петли пятниковые прямые




Врезка прямой пятниковой петли





применение прямых пятниковых петель  
следует по возможности избегать

Петли пятниковые угловые  
(саложковые)  
правые и левые





Врезка угловой пятниковой петли

А - заподлицо с кромкой  
стенки  
 $K = 10$  мм




Б - с упорленной  
двёркой  
 $K = 14$  мм




а, б, в - уплотнение  
притвора дверок  
со стороны петель

Открывание дверей снежными  
дверок на угловых пятниковых петлях



замки брезные трехсувальдные  
и безсувальдные



размеры брезных замков


A	15	20	25	35	50	60
A <sub>1</sub>	26	35	40	50	65	75

б=8мм - для безсувальдных замков


б=9-10мм - для сувальдных замков

шурпли-3×22-4 шт.

схема механизма сувальдного замка



замки рояльные  
трехсувальдные




размеры рояльных замков

A	25	35	50
A <sub>1</sub>	40	50	65


шурпли-3×22-4 шт.

замки прирезные (яичничные) трехсувальдные




A	25	35	50
A <sub>1</sub>	45	55	70

замки прикладные  
безсувальдные




скобки прикладного замка



Врезные, рояльные и прирезные  
замки изготавливаются -  
правые и левые


замки прирезные со скобой (трехсувальдные)




A	20	25	35
A <sub>1</sub>	40	45	55

замки медельные


стяжка винтовая брезная  
с закладной дужкой




Установка брезной стяжки  
A с планкой на шурупах




стяжка втулочная двухсторонняя  
с закладной дужкой



стяжка втулочная односторонняя  
с закладной дужкой



стяжка сквозная



размеры винтов сквозных стяжек  
д I h длина винтов e

d	I	h	длина винтов	e
M5	12	3	16 20 25 30	- - - -
M6	14	3,4	- 20 25 30 35 40 45 50	-
M8	18	4	- - 25 30 35 40 45 50 60	

размеры гаек сквозных стяжек


d	d <sub>1</sub>	e <sub>1</sub>	h <sub>1</sub>	I <sub>1</sub>
M5	7	10	3,4	14
M6	9	12	4	16
M8	12	16	5	24

размеры прикладных стяжек


d	I	H	V	S	S <sub>1</sub>	e	шурпбы
M6	10	34	24	3	3,5	25	3x18-6-7шт
M8	11	40	30	3	3,5-4	30	3,5x18-6-7шт

## стяжки шкафные клиновые


## стяжки прямые



шурупы 3,5×18 - 6 шт.




## стяжки угловые




шурупы 3,5×18 - 7 шт.

## стяжки кроватные



## стяжки диванные





шурупы 4×22-30 - 5 шт. на стяжку

## размеры кроватных стяжек

H	B	S	K	h	h <sub>1</sub>	h <sub>2</sub>
80	40	30	3	7	18	10 20
100	50	30	3	9	20	12 22
120	50	30	3	9	20	12 22


шурупы 4×22-30 - 12 шт. на стяжку

задвижка прикладная




шурпыви 3×18-22- 4шт.


задвижка брезная

шурпыви 3×18-22  
4шт.

защелка пружинная




защелка язычковая




планка

шурпыви  
2,5×9-12 ГОСТ 44-41- 2 шт.  
2,5×9-12 ГОСТ 1145-41- 2 шт.


защелка шариковая



шурпыви 2,5×9 - 2 шт.

полкодержатель  
безвтулочний

кнопки для ножек




размеры кнопок для ножек

D	h	h <sub>1</sub>	s	R	r	a
15	3	4	1,2	60	3	3
20	4	5	1,2	60	3	3,5
30	6	6	1,2-1,5	75	5	3,5

кажсий полкодержатель  
комплектовать с 4мя  
втулками


колпачки для гаек



лист 7

задвижка, защелка, полкодержатели, колпачки, кнопки для ножек

шурупы с потайной  
головкой ГОСТ 1145-41    шурупы с полукруглой  
головкой ГОСТ 1144-41    шурупы с полупотайной  
головкой ГОСТ 1146-41






размеры головок шурупов

$d$	2	3	4	5	6	7	8	10
$D_1$	4	6	8	10	12	14	16	20
$h_1$	1	1,5	2	2,5	3	3,5	4	5
$D_2$	4	5,5	7,5	9,5	11,5	13	15	19
$h_2$	1,6	2,3	3	3,6	4,5	5	6	7
$D_3$	4	6	7,5	9,5	11,5	13,5	15,5	19
$h_3$	1	1,5	1,8	2,3	2,8	3,3	3,8	4,5
$m$	0,6	0,9	1,2	1,4	1,6	1,8	2,3	2,5

## сортамент шурупов

$d$	длина шурупов $\ell$								
1,5	6	9	12						
2	6	9	12	15					
2,5	6	9	12	15	18	22	26		
3	-	9	12	15	18	22	26	30	
3,5	-	-	12	15	18	22	26	30	35
4	-	-	-	15	18	22	26	30	35
4,5	-	-	-	-	18	22	26	30	35
5	-	-	-	-	-	22	26	30	35
6	-	-	-	-	-	-	30	35	40
7	-	-	-	-	-	-	-	45	50
8	-	-	-	-	-	-	-	50	60
10	-	-	-	-	-	-	-	-	85
$\ell$	2	3,5	5	6	8	10	12,5	16,5	19,5
	22	25	28	34	40	48	58	70	


Декартовидная шайба  
для шурупов ф2-б мм  
по ГОСТ 1145-41




Шайба для шурупов  
ф2-б мм по ГОСТ 1144-41

Шайба для шурупов  
ф2-6мм по ГОСТ 1146-41


Глухари мебельные,  
с квадратной головкой  
и буртиком



глухари для дерева  
с шестигранной головкой



Шайбы для винтов  
глухарей и  
шпилек




авианта	$d_{sh}$	$D_{sh}$	$S$
4	5	12	1-12
5	6	15	1,5
6	7	18	1,5
8	9	22	2
10	11	28	2

## сортамент глухарей

$d$	длина глухарей $\ell$				
6	35	40	50	65	
8	-	40	50	65	80
10	-	40	50	65	80
$\ell$	20	22	28	37	44
				58	70

## шпильки шурупно-винтовые



$d$	$s$	$\ell_1$	$\ell_2$	$\ell$	$S_1$	$D$
5	M5	25	15	50	60	70
5	M5	34	15	50	60	70
5	M5	48	15	-	-	80
6	M6	34	15	50	60	70
6	M6	48	15	-	-	80
6	M6	58	15	-	-	100
8	M8	34	20	-	60	70
8	M8	48	20	-	-	80
8	M8	58	20	-	-	100
10	M10	58	20	-	-	80
10	M10	84	20	-	-	100
					110	120
					120	130
					130	140

шурупы, глухари и шпильки для дерева

Винты с потайной головкой (гост 1490-58) Винты с полукруглой головкой (гост 1490-58) Винт с полупотайной головкой (гост 1475-58)





табл. А. размеры винтов, применяемых в столярных изделиях

$d$	M3	M4	M5	M6	M8	M10
$D$	6	7,5	9	11	15	18
$h$	1,6	2	2,5	3	4	4,8
$D_1$	5,5	7	9	10,5	13	16
$h_1$	2,5	3,2	4	4,5	6	7,5
	8	8	8	—	—	—
	10	10	10	10	—	—
	12	12	12	12	12	—
	14/9	14	14	14	14	—
	16/9	16/12	16/12	16/12	16	—
	18/9	18/12	18/12	18/12	18	18
	20/9	20/12	20/12	20/16	20	20
	22/9	22/12	22/12	22/16	22	22
	25/9	25/12	25/12	25/16	25/20	25
	30/9	30/12	30/12	30/16	30/20	30/25
	—	35/12	35/12	35/16	35/20	35/25
	—	—	40/12	40/16	40/20	40/25
	—	—	40/12	45/16	45/20	45/25
	—	—	—	50/16	50/20	50/25
	—	—	—	55/16	55/20	55/25
	—	—	—	—	60/20	60/25
	—	—	—	—	65/20	65/25

длина винта  $- \frac{d}{e}$   
длина нарезки  $- \frac{d}{e_1}$

Винты с широкой полукруглой головкой  
табл. Б  
размеры головки мм



Длина винтов с широкой головкой  
дана в таблице А.

Все винты, болты, гайки и шайбы для мебели должны иметь чистую  
гладкую поверхность без заусенцев и других пороков и иметь противо-  
коррозионное или декоративное покрытие.

Болты с широкой полукруглой головкой с усом  
мебельные и столярные





табл. В размеры болтов

$d$	M5	M6	M8	M10
$D$	12	14	18	24
$h$	3	3,4	4	5
	20	20	—	—
	25/20	25/20	—	—
	30/20	30/20	30/20	—
	35/20	35/20	35/20	—
	40/20	40/20	40/20	40/25
	—	45/20	45/20	45/25
	—	50/20	50/20	50/25
	—	55/20	55/20	55/25
	—	60/20	60/20	60/25
	—	—	65/20	65/25
	—	—	70/20	70/30
	—	—	80/25	80/30
	—	—	100/25	100/30

Гайки черные  
табл. Г размеры гаек



Гайки полукистевые низкие  
табл. Ж размеры гаек-барашков

$d$	$D$	$D_1$	$h$	$H$	$L$	$R \approx$	$B$
M5	10	8	5	11	28	4,5	2
M6	12	10	6	13	32	5	2,5
M8	15	13	8	18	40	6	3
M10	18	15	10	22	48	7	3,5
M12	22	19	12	27	58	8,5	4

Шайбы черные для дерева  
табл. З. размеры шайб

шайбы	$d$	$D$	$S$
4	5	12	1,2
5	6	15	1,5
6	7	18	1,5
8	9	22	2
10	11	28	2
12	14	34	3
14	16	38	3
16	18	46	4

Винты, болты, гайки и шайбы

