РУКОВОДСТВО

КЪ

ДОМАШНЕМУ ПРИГОТОВЛЕНІЮ

доброкачественной

кровельной черепицы

(Съ 24 политипажами.)

санктпетервургъ. 1856.

печатать позволяется

съ гвиъ, чтобы по отпечатанія представлено было въ Ценсурный Комитетъ узаконенное число экземпляровъ. Санктнетербургъ. Января 2 дня 1856 года.

Ценсоръ В. Быкитовъ.

Въ гипографіи Штаба Отава. Корп. Внутрев. Стражи.

РУКОВОДСТВО

къ

домашнему приготовленію доброкачественной кровельной черепицы.

Черепица хорошо обожженная и приготовленная чзь доброкачественной глины, а слъдовательно но гсыръвающая, не трескающаяся и не ломкая, составляеть одинъ изъ самыхъ надежныхъ и притомъ дешевыхъ кровельныхъ матеріаловъ. Принявъ въ соображение прочность хорошей черепицы, которая можеть выдерживать службу въ 40, 50 и даже 60 льть (какъ тому имъются многочисленныя доказательства) должно сознаться, что черепичная кровля обойдется не только дешевле жельзной и тесовой, но, часто, даже дешевле соломенной. Матеріаль для изготовленія черепицы распространенъ въ Россіи почти повсемъстно, а потому можетъ показаться страннымъ, отъ чего черепичныя кровли не вошли въ большее употребленіе, особливо въ нашихъ деревенскихъ постройкахъ. Мы полагаемъ, что удобопонятное, практическое наставление къ домашнему приготовленію хорошей кровельной черепицы будеть дъломъ не безполезнымъ и послужитъ къ распространению у насъ прочныхъ, красивыхъ и притомъ безопасныхъ отъ пожара черепичныхъ крышъ.

Все приготовленіе черепицы состоить собственно изъ трехъ различныхъ операцій:

- а) выбора и подготовки глины,
- б) формованіе изъ нея черепицы, и
- в) сушки и обжиганія сформованной черепицы.

Мы разсмотримъ въ подробности каждую изъ этихъ операцій отдъльно:

выборъ и подготовка глины для черепицы.

Выборъ и испытаніе доброты глины.

Первое дъло для желающаго приготовить хорошую черепицу есть выборъ доброкачественной и вполнъ соотвътствующей назначенію глины, ибо отъ этого выбора главнъйше зависитъ весь уснъхъ производства. Если глина дурно выбрана, то при самой тщательной обработкъ все-таки получится очень плохая черепица и всъ труды пронадутъ почти даромъ.

Преимущественно попадаются у насъ въ грунтъ четыре различные сорта глинъ, которые черепичный заводчикъ и вообще всякій хозяннъ, собирающійся выдълывать черепицу, долженъ тщательно отличать одинъ отъ другаго. Эти сорты суть слъдующіє:

- а) Глина сухая, тощая, землистая, представляющая очень мало вязкости въ частицахъ;
- б) Глина иловатая и известковая, тоже мало вязкая;
 - в) Глина очень жирная и чрезвычайно вязкая, и
- Γ) Глина съ большою примъсью песчанистыхъ, торфяныхъ, колчеданныхъ и другихъ постороннихъ частичекъ (*).

Каждый изъ этихъ сортовъ, взятый отдъльно, оказывается для выдълки черепицы неудовлетворительнымъ. Первый и второй сорты могутъ быть употребляемы только по надлежащей примъси третьято и, въ этомъ случаъ, нельзя дать относительно пропорціп смъшенія никакихъ положительныхъ правиль, ибо пропорція смъщенія всегда будетъ зависьть отъ большей или меньшей чистоты и вязкости добытыхъ сортовъ глины; чъмъ тощъе одинъ сортъ, тъмъ болье нужно примъшивать къ нему другаго сорта вязкаго или жирнаго. Приличнъйшая смъсь

^(*) Этотъ последній сорть глины никогда не употребляется на черепицу или гончарныя изделія прямо, а сперва очищается отъ постороннихъ примъсей.

должиа, для каждой мъстности, быть опредълена предварительными опытами, въ маломъ видъ.

Мы представляемъ здъсь практическія наставленія для предварительнаго испытанія разнаго сорта глинъ.

Вообще должно стараться выбирать глину не содержащую въ себъ явной примъси постороннихъ тълъ, особливо крупнаго песка, колчедановъ, гольшей и тому под. Также не должно брать глины, содержащей въ себъ много извести. Подобную глину легко узнать тъмъ, что она отъ прилитія на нее купороснаго масла или другой кръпкой кислоты производитъ кипъніе, съ отдъленіемъ пузырьковъ газа (углекислаго). Всегда должно предпочитать ту, которая вскипаетъ отъ кислотъ весьма слабо, ибо она чище и содержитъ гораздо меньше извести.

Проба глинъ помощію огня производится слъдующимъ образомъ. Беруть по куску каждой изъ глинъ, разнаго качества, вынутыхъ изъ той мъстности, гдъ хотятъ устроить черепичный заводъ, и не смъщивая эти разнокачественныя глины во все продолженіе ихъ испытанія, раздробляютъ ихъ и, выкипувъ механически примъщанныя постороннія вещества, мнутъ съ водою каждый кусокъ руками до превращенія его въ однородное густое тъсто. Послъ того, выдълавъ изъ тъста каждаго рода гли-

ны по двъ черепицы, сущать ихъ въ теплой печи, для выдъленія большей части сырости и для достаточнаго отвердънія. За тъмъ, сухія пробныя черепицы обжигають въ маленькомъ гориъ. Сначала жаръ долженъ быть слабый, но равномърно распространенный внутри горна. Потомъ, жаръ мало-помалу увеличивають и доводять, чрезъ 18—20 часовъ, до краснокалильнаго, который и поддерживають около 3-хъ часовъ. Наконецъ, оставивъ черепицы исподоволь остынуть въ горнъ, вынимаютъ ихъ, по охлажденіи, для осмотра, какой глинъ изъ числа употребленныхъ отдать преимущество. Разумъется, что предпочитаются тъ, которыя дадуть плотныя, кръпкія и звонкія издълія.

Но ежели, при отдъльномъ испытани на огнъ, каждая изъ разнородныхъ глинъ окажется неудовлетворительною, то приступаютъ къ такому же пробному испытанію на огнъ смъшеній одной глины съ другою или съ пескомъ, въ различныхъ пропорціяхъ.

При смъщени разнородныхъ глинъ, техники стараются образовать изъ нихъ такіе составы, которые бы, по возможности, приближались къ составу фарфоровой или фаянсовой массы, т. е. надобно, чтобъ пробныя издълія, нарочно выдъланныя сътонкими стънками изъ глины хорошо смятой въоднородное и густов тъсто, получились бы послъ

сильнаго обжога плотными и равномърно-спекцимися. Довести издълія до такого состоянія не очень трудно всякому толковому гончару: стоитъ только изготовить нъсколько пробныхъ смъсей, въ маломъ видъ и въ различной пропорціи:

- а) изъ легко спекающейся въ жару глины, съ трудно-спекающеюся, или съ мелкимъ кварцовымъ (твердымъ) пескомъ;
- б) изъ трудно-спекающейся глины, съ известковымъ и поташистымъ (мягкимъ, щелочнымъ), пескомъ,
- и в) изъ землистой сильно расщеляющейся и разсыпающейся въ огнъ глины, съ несками твердаго, мягкаго, известковаго и поташистаго свойства.

Примъсь легкоплавнаго (мягкаго, известково-поташистаго) песка, всегда употребляемаго въ тонкомъ порошкъ, необходима для сухихъ, т. е. не жирныхъ глинъ, дабы выдъланнымъ изъ такихъ глинъ издъліямъ сообщить густо – спекшееся состояніс. Но въ такомъ случав, равно какъ и при составленіи разныхъ смъсей изъ глинъ и кварцоваго песка, всего важиъс узнать надлежащую пропорцію смъшеній, при которой бы смъсь дъйствіемъ сильнаго жара приходила въ густо-спекшееся состояніе.

Твердый кварцовый песокъ, входящій въ составъ смъсей, долженъ быть просъянъ чрезъ не очень час-

тое сито. Глины же, рачительно очищенныя отъ посторонняхъ веществъ, при раздробленіи смачиваются водою и при взаимномъ смъщеніи переминаются для лучшаго соединенія и обращенія въ густое однородное тъсто. Что касается до формовки, изъ нриготовленныхъ смъсей, пробныхъ издълій, въ нарочно тонкомъ видъ, а равно до сушки и обжига ихъ, то все это дълается точно также, какъ и въ описанномъ выше способъ испытанія глинъ на огнъ. Такимъ образомъ гончаръ, по разсмотръніи вынутыхъ изъ горна пробныхъ исподоволь остывшихъ издълій можетъ опредълить выгоднъйщую для работы смъсь.

Очищение глины.

Выкапывать глину лучше всего въ началъ осени. Глина, выложенная на поверхность земли, раздробляется на мелкіе куски желъзными лопатами (выбрасывая изъ нея крупныя постороннія частицы) и отвозится подъ заводскій навъсъ. Въ нъкоторыхъ мъстахъ глину совершенно чистую вычерпываютъ изъ ръкъ и болоть. Но такая глина часто бываетъ илистля, не достаточно жирная, слишкомъ выщелоченная водою, и потому не годится на черепицу. Ежели глина предназначена къ смъшенію съ другою или съ песками, то, привезя къ заводу эти матеріалы, уже нъсколько очищенные отъ постороннихъ веществъ на мъстъ


икъ конки, окончательно раздробляють ихъ, выкидывая остальные камешки и части торфа. Послъ того изъ глинъ и просъянныхъ чрезъ частое жельзное сито песковъ, составляется смъщеніе, въ пропорціи найденной изъ результатовъ, полученныхъ при выдълкъ пробныхъ издълій. Во всякомъ случав, какъ глина безъ примъсей, такъ и смъси изъ разнородныхъ глинъ съ песками, оставляются въ рыхломъ состояніи подъ навъсомъ на всю осень и зиму до весны, и въ продолжение этого времени, по крайней мъръ раза два въ мъсяцъ, тщательно перемъшиваются такъ, чтобы снаружи лежащая глина обращалась внутрь, а находившаяся внутри на поверхность кучи, и чтобы кучи имъли по возможности рыхлое состояніе. Отъ этого глина и смъси, вліяніемъ воздуха, мороза и перемънъ атмосферы, весьма улучшаются. Нельзя утвердительно сказать, въ какой степени полезно, при размъшивании кучъ, смачивать ихъ малымъ количествомъ теплой или не весьма холодной воды. Но что касается до расположенія кучь подъ навъсомъ, а не на открытомъ мъстъ, то польза этого расположенія несомнънна потому, что на открытомъ маста отъ осеннихъ дождей кучи легко выщелачиваются и следовательно безвозвратно лишаются нъкоторой части весьма дъйствительныхъ своихъ частицъ.

Весною, по окончаніи морозовъ, подготовленныя подъ навъсомъ глины и смъси поступають въ мятье.

Мятье глинъ.

Мятье глинъ производится въ маленькихъ гопчарныхъ заведеніяхъ ногами работниковъ, а на заводахъ механизмами, приводимыми въ движеніе лошадьми. О мятьъ глины ногами работниковъ мы не будемъ говорить какъ о весьма общейзвъстномъ. Изъ глиномяльныхъ же машинъ мы опишемъ весьма хорошо дъйствующую, одноконную, устройство которой такъ просто, что совершенно доступно старательному плотнику. Машина эта находится на гончарномъ заводъ Петербургскаго Удъльнаго Земледъльческаго Училища.

Глиномяльный и глиномышальный механизмъ состоить изъ одноконнаго привода, сообщающаго движеніе крыльямъ двухъ глиномяльныхъ кадей. Въ оигуръ 1-й литеры аа, означають отвъсный четырегранный валъ, толщиною до 63/4 вершковъ, къ верхнему концу котораго привинчено водило bb, для лошади, а на нижнемъ концъ насажено горизонтальное гребневое колесо cc, діаметромъ въ 41/2 аршина. Верхній шинъ этого вала вращается въ чугунномъ пятникъ, привинченномъ къ нижней щекъ бруса d, лежащаго своими концами на боковыхъ столбахъ, поддержи-



вающих в легкій павьсь, устроенный надь всьмъ механизмомъ. Колесо cc, сцыпляется съ двумя цьвочными шестериями e,c, насаженными на отвъсные валы ff,f'f'. Чрезъ сквозные шпунты этихъ валовъ пропущены плосскія крылья gg,g'g', закрыпленныя клиньями h,h'. При обращеніи водила bb, колесо cc, круговращаетъ шестерни e,e', а съ ними вмъстъ и валы ff,f'f', съ ихъ крыльями, въ деревянныхъ, плотно-уторныхъ и врытыхъ въ землю цилиндрическихъ кадяхъ ii,k'с. Эти кади для ноказанія въ нихъ крыльевъ gf,g'g', представлены на чертежъ въ отвъсномъ положеніи. Діаметръ каждой шестерни e,e равенъ $8\frac{1}{8}$ вершковъ. Толщина валовъ ff,f'f', равна 4 вершкамъ, а діаметръ кадей ii,kk, равенъ $1^3/4$ арш., глубина же ихъ до $2^1/4$ арш.

Глины и смъси разнородныхъ глинъ съ песками, въ падлежащей пропорціи, вносятся въ кадки ii, k, съ прилитіемъ въ нихъ потребнаго количества воды. За равномърнымъ ходомъ лошади, обращающей водило bb, наблюдаетъ мальчикъ, помъщающійся надъваломъ aa, на брусъ d, въ сидячемъ положеніи. Между тъмъ, работникъ во все время дъйствія механизма мало-по-малу приливаетъ въ кадки такое количество воды, чтобы глина, разбиваемая, размъщиваемая и постепенно размягчающаяся вертящимися крыльями yg,g'g', могла наконецъ обратиться въ гу-

стую, достаточно вязкую и особенно однородную массу, имъющую всъ тъ качества, какія необходимы для успъшной формовки изъ нея предназначенныхъ издълій. Въ то время и тотъ же работникъ, посредствомъ плоской колодки, насаженной на палку, опускаетъ внизъ поднимающуюся въ кадяхъ массу для обработки ея крыльями. Когда масса окажется совершенно вымятою и размышанною, тогда дъйствіе механизма останавливается, готовая масса вынимается изъ кадей и нагружается прямо въ тельгу, или въ тачки, для отвоза на мъсто формовки. Послъ того, въ кадяхъ, наложенныхъ вновь глиною, или смъсью изъ глинъ съ несками, продолжается мятье, размышиваніе и размягчиванье, такъ же, какъ и въ нервый пріемъ.

Говоря объ очищения глинъ, мы не упомянули о промывкъ ихъ водою, по причинъ несуществованія такой работы на нынъшнихъ заводахъ, изготовляющихъ черепицу. Впрочемъ, промывка можетъ бытъ весьма полезна только для глинъ жельзокупоросистыхъ, которыя, по испытаніи ихъ на огнъ, принимаютъ густой, красный цвътъ или сильно расщеляю гся и легко раздробляются.


Такая промывка, по раздроблени глинъ, должна дълаться еще осенью, въ большихъ кадяхъ, снабжецпыхъ двумя диппами, изъ которыхъ верхиее, отстоящее на ! аршинъ отъ нижняго, должно быть сплоит продправлено множествомъ мелкихъ сквозныхъ отперстій. На продиравленное дно кладется толстый, но рыхлый слой соломы, на которую набрасывается мелко-раздробленная и назначенная къ промывкъ глина. За тъмъ, въ кадки накачивается вода, при тщательномъ размъшиваніи въ нихъ глины ручными мышалками. Вода извлекаетъ изъ разжиженной глины купоросистыя части, и растворивъ ихъ, собирается между двумя днищами, откуда и вытекаетъ чрезъ небольшее отверстіе (затыкаемое втулкою), сдъланное близь нижняго днища. Промытая такимъ образомъ глина вычернывается изъ кадей черпакомъ, сдъланнымъ изъ кръикой но очень ръдкой холстины.

Выборъ формы для формованія черепицы.

Старинная желобчатая череничная форма, при всей ея повидимому удовлетворительности, нынъ повсемъстно оставляется и замъняется плоскою. Причина изгнанія желобчатой череницы заключается не только въ мъшкатной и мало-устойчивой наборкъ ея на кровельной обръщеткъ, но главнъйшее въ томъ, что ея требуется цълою третью больше, чъмъ плоской череницы, для настилки одной и той же крыши.

Фигуры 2-я, 4-я и 6-я изображають череницу различных формъ, изготовляемую въ Петербургскомъ Удъльномъ Земледъльческомъ Училищъ.


На фигуръ 2-й показаны: А — лицевая, В — пижняя стороны; С—видъ продольнаго и К — видъ поперечнаго ребра, наипростъйшей черепицы, въ которой а,а, и означаетъ выступъ (палецъ), имъющійся на ея нижей сторонъ, и которымъ




она, при образованіи изъ нея крыши, навъшивается или зацъпляется за горизонтальныя жерди, положенныя на стропилахъ въ равномъ разстояціи одна отъ другой, именно, на разстояніи равномъ длинъ черепицы. Порядокъ развъски этой черепицы на сказапныхъ жердяхъ для образованія крыши ясно означенъ на фигуръ 3-й, Фиг. 3-я.

гдъ L изображаетъ пебольшую лицевую часть крыши, а М ту же часть въ боковомъ ен видъ. Для большей устойчивости черепицы на жердяхъ, выступы а,а,а (фиг. 2-я) могутъ быть дълаемы толще и длиннъе.

На фигуръ 4-й изображены: D — одна, E — другая сторона, F—видъ продольнаго и bb (фиг. 5 и) — видъ поперечнаго ребра особаго рода черепицы, отличающейся доболючными прямолиней-







пыми ребрами сс, сс', окаймляющими ее со стороны

Е. Такія ребра, при с'с', имъють отлогій сръзь, для того, чтобы закругленная часть сс (лит. Е) одной черепицы, при образованіи крыши, могла свободно входить въ прямолинейную часть с'с' другой. Изъ фигуры подълитерою N (фиг. 5-я) можно понять, въ какомъ порядкъ эта черепица Фиг. 5-я.

комъ порядкъ эта черепица складывается одна съ другою, обыкновенно по легкой досчатойнастилкъ, настропилахъ набираемой крыши. Такая черепица очевидно предпочтительнъе изображенной на фигуръ 2-й, ибо, сцвиляясь добавочными ребрами одна за другую, представляетъ такимъ образомъ по наборкъ ея въ кровлю, безъ всякой смазки, весьма достаточную



связь, препятствуя протеку подъ нее воды. Но кромъ того что добавочныя ребра этой черепицы сообщають ей излишнюю тяжесть, самое сцъпленіе этихъ ребрь, одно за другое, при образованіи крыши (лит. N фиг. 6-я) требуеть излишняго количества черепицы. По этому такая черепица еще далеко не удовлетворяеть всъмъ условіямъ хорошаго кровельнаго матеріала.



Въ фигуръ 6-й показаны: G — нижняя, II — верхияя сторона, I — видъ продольнаго и ddd (фигура 7-я) видъ поперечнаго ребра черспицы, празнанной за наивыгоднъйшую для тъхъ мъстностей, гдъ не трудно имъть въ достаточномъ количествъ свъжую жженую известь, для составленія гидравлическаго цемента, которымъ должны замазываться сосдинительныя ребра черспицъ при составлени изънихъ крыши. Изъфигуръ III, dd и DP, изъкоторыхъ DP тожественна съ dd, но представлена въ увеличеномъ видъ, ясно видны, особенно въ DP (изображающей поперечныя ребра трехъ черспицъ, сложенныхъ вмъстъ), выемки сс, или, лучше сказать, гивз-

да на продольныхъ ребрахъ ее, ее, литеръ Н и І. Оба поперечныя ребра могутъ имъть такія же выемки, если только черепица предназначена къ соединенно одна съ другою по всъмъ четыремъ угламъ гидравлическимъ цементомъ. Въ фигуръ 8-й R означастъ выемки въ поперечныхъ реб- Фиг. 8-я. рахъ двухъ сложенныхъ вмъстъ


етъ выемки въ поперечныхъ ребрахъ двухъ сложенныхъ вмъстъ черепицъ; а S и T представляютъ боковой видъ также сложенныхъ вмъстъ, по двъ, черепицъ, на поперечныхъ ребрахъ которыхъ, вмъсто выемокъ, имъются у однихъ выръзы ff, а у другихъ выступы gg. Понятно, что въ черепицахъ S, T, смазка цементомъ идетъ только для продольныхъ ребръ, имъющихъ выемки ee, между тъмъ какъ поперечныя ребра, входя

плотно одно въ другое, не требуютъ никакой смазки.

Отъ благоусмотрънія каждаго хозянна зависить выборъ между черепицами DP и R, и S,T; но мы предпочитаемъ изъ этихъ двухъродовъ черепицы ту, которая снабжена на всъхъ своихъ ребрахъ выемками (фиг. DP и R), потому что при наборкъ изъ нея крыши, въ порядкъ изображенномъ на фигуръ 9-й, цементъ, запускаемый въ выемки, кромъ гидравли-

ческаго своего свойства—твердъть отъ поды и пре вращаться въ болъе твердую массу, уже отъ самой формы этихъ выемокъ такъ ущемляется, что никогда не можетъ быть размытъ или выбитъ изъ нихъ дож демъ. Кромъ того, крыша набранная изъ череницъ но фигуръ 6-й и 9-й, буду- Фиг. 9-л.

чи гораздо легче другухъ, набранныхъ изъ черепицъ по формъ 2-й и 4-й, не имъя никакихъ наложеній или зацъпленій одного ребра за другое, представляетъ гладкую плоскость, которая, благодаря драгоцъннымъ свойствамъ цемента, совершенно спаивается въ одно неразрывное цълое.



Кладка черепичныхъ крышъ.

Здъсь, для уясненія предмета и во избъжаніе сбин чивыхъ повтореній, мы должны, по необходимости войти въ нъкоторыя подробности устройства и клад ки черепичныхъ крышъ.

Цементъ для замазки выемокъ составляется исс одной части некрупнаго просъяннаго кварцоваго пе

ска, двухъ частей свъжей негашеной извести (кипъл-KN), BE TOHKOME HODOLIKE, N / VACTH TAKOTO SEE HOрошка глины, или смъси изъ разнородныхъ глинъ, употребленныхъ въ дъло черепицы. Весь этотъ составъ разводится, при акуратномъ размъшиваніи его, такимъ количествомъ воды, чтобы вышла масса, похожая на густое тъсто. Что касается до замазки выемокъ цементомъ, т. е. вышеупомянутымъ тъстомъ, то оно далается очень просто. При постилка крыши черепицею (фиг. 6-я) въ сухую погоду, по наложеніи на сплошной досчатой или брусковой настилкъ на стронилахъ каждыхъ четырехъ черепицъ, въ порядкъ Фигуры 9-й, выемки е, е, е замазываются цементомъ подъ-лицо съ верхнею стороною черепицъ; при чемъ (предполагая сжимаемость, или расширеніе черепичной массы, въ слъдствіе перемънъ погоды, отъ чего плотно сложенная своими ребрами черепица способна трескаться) можно располагать ее, не плотномъ соприкосновени одна съ другою, по продольнымъ ребрамъ (фиг. 9-я), а съ оставленіемъ между ребрами, въ соединительныхъ швахъ h,h,h, (лит. D.Р.) пустыхъ промежутковъ, не болъе однакожь полудюйма, замазываемыхъ цементомъ подълицо съ верхнею стороною череницъ.


Въ мъстахъ безлъсныхъ, черепица фиг. 4-й и 6-й можетъ быть выдълана съ выступами и, и, и (фиг.

2-и) дли образованія крышъ, на стропильных в жердихъ, какъ показано подъ лит. L въ фигуръ 3-й.

Толщина череницы, даже выдъланной изъ несчень добротной глины, доводится до '/ дюйма, при 5 дюмахъ ширины и 8'/ и даже 9'/ дюймахъ длины. Болье тонкая, длиная и широкая череница мало гдъ приготовляется. Безъ сомнънія, увеличеніе длины и ширины череницы, съ утоненіемъ ея и сообщеніемъ ей той же кръности, какую имъетъ толстая черениода, было бы чрезвычайно полезно для домохозяевъ. По для этого требуется, чтобы наши гончарные заподчики и номъщики, обратились къ знатокамъ науки или ръшились посвятить свои досуги изысканіямъ
для добыванія наилучшей череничной массы изъ
матеріаловъ, находящихся въ ихъ землъ.

Вообще, наборка какой бы пи было череницы шь крышу всегда начинается съ карниза крыши; при чемъ череница нижними поперечными своими ребрами должна выступать за карнизъ, или, точиъе, спускаться съ верхней его грани на 1½ вершка. Череница, изображенная на фигуръ 2-й, при наборкъ ел шъ крышу, начиная съ нижняго перваго ряда k,k,k (фиг. 3-я), павъшивается на жердяхъ, и нотомъ, по направленю ската крыши, поддерживается закругленными концами l,l,l слъдующаго втораго ряда череницы, восходящаго къ коньку крыши. Для такой же цаборки, че-

решица, изображенная на фигурахъ 4-й и 6-й, назначаемая для деревянныхъ зданій въ самый нижній рядъ крыши, выдълывается съ одной стороны съ выступомъ, которымъ и входитъ въ верхній брусъ сруба строенія. Фигура 10-я изображаетъ означенный Фиг. 10-я.



выступъ въ боковомъ видъ подъ лит. *т*, въ череницъ по, наложенной на верхній брусъ *г*, который скръпленъ съ срубомъ строенія клиномъ *sp*. Такой же выступъ *т*, можетъ бытъ употребленъ и для нижняго ряда черепицы въ крышъ каменныхъ зданій. Наконсцъ, для возведенія гребня или конька крыши служитъ выдъланная изъ черепичной глины накладка, изображенная на фигуръ 11-й въ поперечномъ разръзъ, хотя, по нашему мнънію, эту *фил. 11-я*. накладку весьма хорошо замъняетъ


накладку весьма хорошо замъняеть гидравлическій цементь, запускаемый въ гребень крыши, т. е. въ пустой промежутокъ, образующій

га между верхними поперечными гранями черепись, примыкающихъ къ конъку кръщи.

Формованіе черепицы.


формованіе череницы, точно также какъ и формовка киринча, производится теперь въ ручныхъ формахъ, хотя эта работа могла бы съ большею вы годою совершаться на машинъ, дъйствующей коннымъ приводомъ.

Для ручной формовки череницы фигуры 2-й слу жить деревянная форма (фигура 12-я) въ которой Фил. 12-я.




часть абс есть нлоско-поперечная сторона, враща ющаяся на петляхъ d и плотно приходящаяся къ кон намь продольныхъ сторонъ формы; а e, есть скиса ное отверстіе, служащее для образованія выступа а, и, а фигуры 2-й. Такая же форма, по съ сдъли ными внутри ея, на диъ, продольными ребрами, на раллельными къ внутренцимъ отвъснымъ ребрамъ, употребляется и для изготовленія череницы фигуры

4-й. Для ручной же формовки череницы фигуры 6-й употребляется деревянная форма (фиг. 13-я), состоящая изъ ящика А и вдвигаемой въ продольные назы его доски В. Въ ящикъ А остроугольныя внутрь входящія грани его ав, ав, и вв и четырегранные продольные назы сс, служать для образованія выемокъ ее, ее, ее фигуры 7-й и литеры DP: а въ доскъ В (смотря по тому, должна ли формуемая черепица имъть на поперечныхъ ребрахъ своихъ одинаковые выемки съ продольными ребрами, или быть съ выступами f, f на одномъ поперечномъ ребръ, фигуры 8-й, лит. S, T, и съ выръзами g, g' на другомъ), передняя стънка ея de, плотно приходящаяся къ отверстію ас, ас, ящика, должна имъть на внутреннихъ щекахъ своихъ остроугольную грань ав, съ четыреграннымъ назомъ с ящика А, или вы-Фил. 15-я.



Фиг. 13.



рвзъ, соотвътствующій выступамъ f, f и выръзамъ g, g фигуры 8-й лит. S, T. Между тъмъ, стънка fg, въ доскъ B, по задвинутіи ея въ ящикъ A, входя въ выръзъ kk, должна подъ гранью его bb, образовать потребную для черепицы выемку или впадину. Во всякомъ случав, доска B, вдвинутая чрезъ назы сс въ ящикъ A, должна концевыми своими частями внутреннихъ граней стънокъ de, fg, довольно плотно сливаться съ такими же частями граней ab, ab въ ящикъ A. Объ такія формы дълаются изъ твердаго дерева и скръпляются по угламъ и срединъ длины своей желъзными наугольниками.

Для формовки черепицы, масса тщательно вымятая, размятченная и перемъщанная въ видъ густаго однороднаго тъста, набивается въ форму фигуры 12 довольно плотно, съ первоначальнымъ запуще-

ніемъ ся въ отверстіе е, и окончательнымъ сглаживаніемъ и сръзываніемъ ея, по сторонь аетпве особымъ желъзнымъ орудіемъ, сдъланнымъ въ видъ екребка. За тъмъ передняя плоскопоперечная сторона $a\ b\ c$ формы, на нетляхъ d, откидывается, т. е. производится въ горизонтальное положение, подъ-лицо съ внутреннею поверхностію дна, о, р, и въ тоже время вся форма оборачивается вверхъ дномъ, отчего сформованная черепица, фигуры 2, съ выступомъ а, быстро и легко освобождается изъ формы. Почти такіе же пріемы употребляются и при формовкъ черепицы фигуры 4 и 6 въ формъ фигуры 13 съ вдвинутою въ нее доскою В. Но при такой формовкъ, по набивкъ черепичной массы въ форму, подъ-лицо съ верхними горизонтальными ея щеками, и по сглаженін вмъстъ съ сръзкою излишней массы, для освобожденія сформованной черепицы, выдвигають изъ ящика А доску В, вмъсть съ лежащею на ней черепицею. Причемъ готовая череница весьма легко можеть быть спущена съ доски В на формовочный столь.


Для формовки череницы фигуры 4-й и 6-й, съ выступомъ т фигуры 10-й, въ формъ фигуры 13-й должно быть сдълано въ доскъ В и въ днъ ящика А сквозное отверстіе, подобное отверстію е, фигуры 12-й, но совершенно одинаковое по своему очертанію

и величинъ съвыступомъ *т*. По этому, для формовки черепицы фигуры 6-й требуются двъ формы фигуры 13-й, изъ которыхъ одна будетъ съ надлежащимъ въ доскъ и ящикъ отверстіемъ, для образованія выступа *т*, фигуры 10-й.

Относительно степени плотности, которую слъдуетъ придать сырой черепицъ при формовани ея, замътимъ, что сила нагнетанія черепичной массы въ формахъ должна быть одинакова съ силой употребляемой при ручной формовкъ кирпича.

Теперь перейдемъ къ машинной формовкъ черепицы.


Машинная выдълка черепицы, едва ли гдъ производится въ Россіи, хотя такая же выдълка кирпича давно уже введена на многихъ русскихъ за-Фиг. 14-я.




водахъ. Мы опишемъ здъсь вкратцъ англійскую машину, выдълывающую не только кириичь и черепицу, но трубы и даже небольшіе карнизы, пояски, рустики и гальтель изъ глиняной массы.

Фигура 14-я изображаеть машину съ лъваго ея бока въ перспективномъ видъ. Фигура 15-я означаетъ главнодъйствующія части ея въ боковомъ видъ съ лъвой стороны, а омгура 16-я выражетъ планъ той же машины или видъ ея сверху. Въ

Фил. 15-я



Фиг. 16-я.




этихъ трехъ фигурахъ однъ и тъ же части обозна чены одинаковыми буквами. Слъдовательно, обозръ вая эти фигуры одновременно при чтеніи слъдую щаго ихъ описанія, легко можно получить объ устройствъ и дъйствіи машины достаточное понятіе.

а,а,а,а, суть два чугунные пустые цилиндра, расположенные одинъ надъ другимъ не плотно, а съ находящимся между ними свободнымъ промежуткомъ в (фиг. 15-я). Діаметръ каждаго цилиндра не болъе 8³/₄ вершк. и длина до 10 вершк.; свободный же промежутокъ или разстояніе между цилиндрами не болъе одного вершка.

b,b,b,b,... есть такъ называемое безконечное (толстое) полотно (концами своими сшитое вмъстъ), обнимающее два крайніс деревянные валика с,с. Остальные два валика с,с, помъщенные между озна ченными крайними, служатъ для охраненія всрхисй стороны полотна въ горизонтальномъ положеніи.

е,е,е,е, чугунная форма, привинченная концами своими, посредствомъ надежныхъ винтовъ съ гъй ками, къ двумъ чугуннымъ стойкамъ FF машиния го станка, фиг. 14. Для кирпича такая форма, от винченная и снятая со стоекъ F,F, замтинетел другими, привинчиваемыми къ этимъ стойкимъ и и ю браженными отдъльно на фигурахъ: 17 й служищей для выдълки череницы фигуры 4: 18 - для пригото

вленія трубъ, и 19-й—для дъланія конька крыши.
Фиг. 17-я и 18-я.




d,d,d, семь деревянных валиковъ, расположенныхъ на одной горизонтальной илоскости, такъ что поверхность ихъ приходится прямо противъ средины отверстія формы e,e, привинченной къ машинъ. Форма ee, служащая, какъ мы сказали, для выдълки кирпича, изображена отдъльно на фиг. 20.

h,h,h,g,g,g,g,m,n,m, — представляють особый ручной приборъ, имъющій прямолинейно-возвратное движеніе головками своими h,h,h,h, вмъстъ съ кръпкими двумя стальными проволоками g,g,g,g, вверхъ и внизъ на чугунномъ равноплечномъ рычагъ, m,n,m, точка вращенія котораго есть m.

Вотъ всв главныя части машины, помъщающіеся на ея чугунномъ станкв, подшинникахъ, поднорныхъ скамейкахъ и брускахъ обыкновеннаго устройства. Хотя въ фиг. 14 и 16 означенъ чугунный ма-

опись i i, съ ручкою k, надътый на конець от-Фил 49-я и 20-я.





пальнаго отъ цилиндровъ а а, вала, но этотъ махопикъ служитъ, при круговращени его за ручку рапотинкомъ, только въ случаъ пробнаго испътанія
дъйствія машины, для произведенія различныхъ издълій изъ глиняной массы. Для дъйствительнаго же
производства работы, маховикъ замъняется кръикою чугунною муфтою, къ которой привинчивается
шарнирная жельзная вилка, цадътая на концъ ко
лънчатой жельзной оси, идущей отъ концаго при
вода, почти одинаково съ такимъ же приподомъ
англійской молотильной машины.

Умъренное круговращение цилиндровъ а,а,а,.... по направлению стрълокъ фиг. 15, совершается по средствомъ шестерни е, фиг. 16, надътой на концъ вала, поддерживающаго на другомъ своемъ концъ маховикъ. Шестерня е, сцъпленная съ зубчитымъ больщимъ колесомъ р,р, надътомъ на концъ оси ниж ияго цилиндра а,а, такимъ образомъ круговращаетъ этотъ цилиндръ. На другомъ концъ оси нижилго цилиндра а,а насажено малое зубчатое колесо, совер-

шенно равное колесу о,о, сцапляющемуся съпредъндущимъ и надътому на концъ оси верхняго цилиндра аа; по этому круговращение верхняго илиндра, зависить отъ двухъ сцъпленныхъ одно за другое колесь о,а, и непосредственно отъ большаго колеса р,р. Наконецъ, прямолинейно-возвратное движеніе, по направленію стрълокъ безконечнаго полотна h,h,\ldots (фиг. 15) совершается отъ надътаго на концъ оси ближайшаго къ цилиндрамъ валика зубчатаго колесца, сцвиляющагося съ малымъ колесомъ о,о. А прямолиисйно-полукруговое движеніе прибора h, o,m, n, m, g, h, (фиг. 15) по направленію стрълокъ производится руками работника, дъйствующаго на головки h,h,h,h прибора. Впрочемъ, такое движение можеть удобно производиться и самою машиною, посредствомъ весьма незамысловатаго добавочнаго механизма, который придумать весьма не затруднительно.

Сообразивъ устройство и движеніе дъйствующихъ частей описанной нами машины, объяснимъ теперь и самую выдълку на ней черепицы, кирпича, трубъ, гребневой накладки для крышъ, водосточныхъ желобовъ и нъкоторыхъ другихъ издълій. Положимъ, что на машинъ требуется начать изготовленіе черепицы фигуры 4, или фигуры 6-й. Для этого, вмъсто черепичной формы е,е фигуры 14-й, привинчивается къ

стойкамъ f, f черепичная форма фигуры 17-й. За тъмъ, совершенно готовая къ выдълкъ череничноглиняная масса, въ видъ густаго однороднаго тъста. накладывается равнымъ слоемъ на безконечное полотно b,b. По приведеніи машины въ движеніе, означенное полотно, двигаясь по направлению къ цилиндрамъ а,а, приближаетъ глиняную массу къ промежутку з цилиндровъ, которые, вращаясь, захватывають эту массу и постепенно втискивають ее въ пространство s, l, s, закрытое съ передней стороны формою e,e и стойками f,f (фиг. 14) п съ обоихъ боковъ — чугунными, неподвижно прикръпленными къ станку машины стънками. Такъ какъ вращение цилиндровъ, захватывающихъ глиняную массу, нисколько не замедляется во все время дъйствія машины, то очевидно, что масса болъе и болъе втискиваемая въ пространство s,l,e, не находя, при увеличивающемся на ней давлени вновь прибывающей массы, ни съ которой стороны свободнаго себъвыхода, начинаетъ проходить въ это отверстіе формы въ видъ непрерывнодлинной черепицы, ширина и толщина которой, равно какъ и продольногранныя ея выемки или ребра будуть совершенно такія, какія содержатся въ отверстіи ін формы фигуры 17-й. При чемъ выступившій изъ отверстія конецъ черешицы сейчась же ложится на **первый находящійся возла самаго от**верстія валикь d,

съ котораго, по мъръ равномърнаго выхожденія своего изъ формы, переходить на слъдующіе второй. третій и остальные валики d,d,d, располагаясь на нихъ въ видъ сказанной нами непрерывно-длинной черепицы. Когда же вышедшій изъ формы конець череницы подойдеть подъ проволоку g'g', тогда постоянно находящійся у прибора h, g, m, n, m, g', h работникъ, захвативши головки h,h..., приводитъ приборъ въ прямолинейное полукруговое движеніе. Слъдствіемъ такого движенія проволоки уд, д'я разръзываютъ неопредъленно-длинную череницу на опредъленную ея длину. Послъ чего, при постоянномъ накладыванін глино-черепичной массы однимъ работникомъ на безконечное полотно и разръзываніи другимъ черепицы, выходящей изъ формы, стоитъ только снимать готовую череницу съ валикомъ и относить ее на указанное мъсто для сушки. Впрочемь, такъ-какъ машина выдълываетъ череницу съ гладкими поперечными ребрами, то для образованія на нихъ выръзовъ и выступовъ, нотребныхъ для плотнаго соединенія черепиць въ крышь, необходимо эти выръзы и выступы производить сръзываніемъ излишней массы поперечныхъ ребръ готовой череницы посредствомъ ручнаго прибора.

Точно такимъ же способомъ изготовляются на описанной машинъ, съ привинченною къ ней потреб-

ною формою, кирпичь, трубы и прочія гончарныя издалія.

Но изъ всъхъ изготовляемыхъ на машинъ фигуры 14-й издълій, можно считать удовлетворительно-доброкачественными только трубы и отчасти черепицу. Кирпичь же, выдълываемый этой машиною, кажется уступаетъ кръпкостію приготовляемому въ ручныхъ формахъ.


Сушка и обжиганіе черепицы.

Сушка сформованной (сырой) черепицы на большихъ заводахъ производится въ томъ же самомъ закрытомъ со всъхъ сторонъ навъсъ, въ которомъ помъщается обжигальная для черепицы печь. Для этого надъ печью и со всъхъ ея сторонъ устроиваются легкія досчатыя, въ нъсколько ярусовъ, антресоли, на которыхъ сырая черепица и раскладывается такъ, чтобы между каждою ея штукою могъ свободно проходить воздухъ. Точно такія же антресоли, или лучше сказать, полки, дълаются для сушки сырой черепицы и на небольшихъ гончарныхъ заведеніяхъ, гдъ однакожъ обжигальная печь помъщается въ особой просторной и высокой избъ, и гдъ также осенью и зимою, а у нъкоторыхъ мастеровъ и круглый годъ, ироизводится формованіе черепицы.

Когда сырая череница на антресоляхь, или полкахъ, достаточно просохнувъ, сдълается такъ тверда, что при нажиманіи ея пальцами не оставляетъ на себъ никакого слъда, тогда приступаютъ къ заложенію ея въ обжигальную печь для обжига.


Обжиганіе сухой черепицы прежде производили въ кирпичеобжигательныхъ печахъ, на кирпичныхъ заводахъ. При этомъ истреблялось весьма значительное количество дровъ, а между тъмъ обожженная черепица выходила весьма незавиднаго качества. Нынъ признается выгоднымъ обжигать черепицу въ иечи слъдующаго устройства:

Физ. 21-я.




Фигура 21-я изображаеть продольно - отвъсный разръзъ печи, сдъланный по срединъ ея поперечной стороны.

Фиг. 22-я.



Фигура 22-я изображаеть передній, наружно-про-


Фиг. 23-я.



Фигура 23-я изображаеть разръзъ предъидущей печи, сдъланный горизонтальною плоскостію, по линіи AB (фиг. 21).

Наконецъ фигура 24-я показываеть пидъ исчи съ правой поперечной ен стороны.

Фил. 24-я.



Во всехъ этихъ фигурахъ одит и тъ же буквы означаютъ одинаковыя части печи.

D,D (фиг. 21 и 23) есть эллинтическая внутренняя полость, наполняемая сухою черепицею, предназначенною для обжига. Подъ этой полости, поддерживающій черепицу, есть верхняя сторона t, y, h, i, h, i, h, i, h, y, t топочнаго свода, который имъетъ свободное сообщеніе съ топками o, o, -o, o посредствомъ огневыхъ проходовъ h, i, h, i, h, i, h, проводящихъ пла-

менный жаръ во все пространство D, D. Означенные итисные проходы расположены въ топочномъ сводъ, или, что все равно, въ подъ полости D, D, какъ видпо на фигуръ 23-й, отверстіями своими въ щахмать. ли вноса въ полость D,D, черепицы, и обратно, для пыборки ея по обжигь, служить отверстіе c,d,e,f, примынающее къ дымовой трубъ R, R (фиг. 23 и 24). Топка раздълена на двъ равныя половины о,о,о,о поперечною перегородкою x, x, выложенною въ видъ енода, поддерживающаго подъ полости D,D. Въ срединь этой перегородки имъется свободный проходъ и, сообщающій одну половину топки съ другою; г,г,--г,г суть чугунные колосники, на которыхъ лежать дрова; s,s — два зольника, соотвътствующе двумъ топкамъ; a ,a' (фиг. 21 и 22) — пустые промежутки въ устояхъ печи, служащие для скоръйшаго ея охлажденія по обжигь черепицы; b,b — жельзнан связь, скръпляющая средину свода полости D,D съ продольными ствнами печи. Въ фигуръ 22-й ш,ш суть два устья, чрезъ которыя закладываются и зажигаются въ топкахъ дрова, а п,п суть дви отверстія зольника для выгребанія золы. Паконецъ, въ фигуръ 23 и 24 R,R есть дымовая труба, и К проходъ въ нее, запираемый жельзною дисрью.

Такая печь легко можеть быть сложена любымъ нечникомъ; сравнительно съ лучшими кирпичеобжи-

гательными печами, она требуеть гораздо меньшего количества топлива и сосредоночиваеть вы себь, искратчайшее время, сильный, равномырно распространенный по всей полости: D,D жарь, оты чего обжигание черепицы оканчивается не болье какь вы 28—30 часовъ.

Аля наполненія сухою черепицею полости D. D. одинь изъ работниковъ, чрезъ дверное отверстіе К, въ трубъ R, входить во внутрь ея, и нотомъ, по складенной изъ кирпича лъсецкъ z,z, (фиг. 24), поднимается къ отверстію c,d,e,f (фиг. 21 и 23) чрезъ которое и влезаетъ въ полость D,D. Затемъ другой работникъ начинаетъ носить къ печи сухую черепицу, постепенно передавая ее чрезъ отверстіе c,d,e,f первому работнику. Обыкновенно первый работникъ начинаетъ разстилать черепицу по ноду y,h,i,h, отъ точки y, такъ, чтобы сначала наполнилась черепицею одна половина полости D,D, а потомъ другая. Подъ печи предварительно осыпается кварцовымъ нескомъ; череница, раскладываемая на него плашия и на ребро, съ оставленіемъ между каждою парою штукъ пустаго промежутка (не болъе 1/2 дюйма) для свободнаго со всъхъ сторонъ прохватыванія ея жаромь, также осынается слегка этимъ пескомъ, ири наложеніи каждаго новаго ряда. Когда объ половины полости нечи будуть наполнепы черепицею, за исключениемъ только пространотва противъ отверстія c,e,d,f, тогда раскладыватьинть выявзаеть чэь полости и, остановясь на явосикь г.г. закладываеть подаваемую сму вторымъ работникомъ остальную черепицу въ печь и окапчиваеть работу совершеннымь заложенимь этого отверстія. Наконець, закрытое черепицею изпутри отверстие закладывается снаружи по лишо е, у (тп. 24) толстымъ жельзнокотельнымъ листомъ, съ тримприоно кромекъ его глиною къ боковымъ стапкамъ отверстія, но съ оставленіемъ въ немь обгальной части д,т,е дымопроводнаго въ трубу отверстін совершенно открытымъ. По выходъ работпиковь изъ полости трубы В, проходъ К запираетоя жельзною заслонкою; изъ трубы, носредствомъ ручки и (фиг. 24), выдвигается выошка, закрывавшая трубное отверстіе, и затъмъ въ топкахъ разводитоя огонь. Сначала въ продолжение первыхъ четырехъ часовъ, огонь поддерживають весьма слабый, но сколько возможно ровный, по всему пространству топки, для того, чтобы изъ череницы исподволь вытянуть сырость, и чтобы черепица начала получать постепенную осадку, равно плотную во встхъ своихъ частяхъ. Потомъ, чрезъ каждые полтора часа, начинають мало-по-малу увеличивать огонь, стараясь къ концу обжиганія сосредоточивать въ нечи сильный краснокалильный жаръ. Напоследокъ, часовъ за шесть до окончани обжига, чтобы еще болье возвысить степень жари постепенно задвигають трубную выюшку и, такъ что при концъ обжига она остается вдвинута болье чъмъ на половину длины ея.

Обжигъ оканчивается чрезъ 28—30 часовъ. Посличего, топки немедленно освобождаются одна за другою отъ головней и угля, и печи даютъ исподволь охлаждаться 1½ сутки и долъе, ежели только петребуется произведенія въ ней новаго обжига.

По достаточномъ охлажденій печи, жельзнокотельный, примазанный къ отверстію с,е,f, листь отнимается прочь, и чрезъ это отверстіе начинается выгрузка изъ полости D,D обожженной черепицы тъмъ же порядкомъ, какимъ происходило наполненіе печи сырою черепицею.

Описанная нами иечь изображена на приложенныхъ рисункахъ въ такомъ размъръ, что можетъ вмъстить въ свою обжигательную полость, съ оставленіемъ необходимыхъ пустыхъ промежутковъ, до 15,000 штукъ сырой череницы фигуры 4-й, при толщинъ каждой штуки въ ½ дюйма, длиня 11 и ширины $5\frac{1}{2}$ дюймовъ. Этого количества череницы (т. е. 15,000 штукъ) достаточно для покрытія 140 кв. сажень крыши.

Глазурованіе черепицы.

Если не смотря на всъ заботы и усилія заводчика, череничная масса все-таки выйдеть не вполиъ удоплстворительною и черепица будеть не отличнаго
клисства, то весьма полезно покрывать ее съ лицевой
стороны глазурью. Всего лучше производить это
глазурованіе по французскому способу, изобрътенному г. Ландри.

По этому способу можно придать черепицъ и изразцамъ желаемый цвътъ.

Для синеватаго и для коричневаго цвъта берутъ 10 частей свинцоваго глета, 10 частей чистаго кварцоваго песка и 3 части марганца.

Для зеленаю употребляють 10 частей свинцоваго глета, 10 частей кварцоваго песка и 1 часть мъднаго купороса.

Для желтаю цвъта—по 10 частей свинцоваго глета и кварцоваго неска и 4 части жельзинго или зеленаго купороса.

Наисиемь, для краснаю цвъта, беруть только поровну глега и песка, безъ всякой посторонней примъси.

Истолокши мелко всъ взятыя вещества и какъ можно лучше перемещавъ ихъ между собою, просъвають всю смъсь сквозь сито. Для глазурованія этою массою беруть преимущественно черепицу еще не обожженную, но хорошо просушенную на воздухъ и называємую сырцомъ. Очистивъ ее предварительно оть пыли и другихъ нечистотъ, намазывають лицевую поверхность тонкимъ и ровнымъ слоемъ мучнаго клейстера и тотчасъ, не допуская клейстера засохнуть, осыпають однимъ изъ порошковъ, составы которыхъ нами сейчасъ сообщены. Какъ скоро насыпанный порошокъ немного присохнеть къ клейстеру, то излишнее его количество стряхивается съ поверхности черепицы, которая вслъдъ за тъмъ подвергается обжигу.

Можно глазуровать черепицу и другимъ составомъ, который очень употребителенъ въ Голландіи, гдъ глазурованная черепица находится въ общемъ употребленіи. Берутъ цо ровнымъ частямъ, мелкаго кварцоваго песка, поваренной соли и чистой просъянной древесной зоды. Превративъ смъсь этихъ веществъ въ мелкій порошокъ и просъявъ его сквозь сито, насыпають его на лицевую поверхность черепицы—сырца, намазаннаго тонкимъ следъ мучнаго клейстера. Дальнъйшая операція точно та же, какъ и въ вышеописанномъ способъ.

Глазурованная черепица хотя и обходится цемного дороже обыкновенной, но за то несравненно филипе последней. Черепица изъ посредственной милсы, будучи оглазурована, простоить столько же, милько неглазурованная изъ массы самой отличной. У насъ мало еще глазурують черепицу, но въ пландіи подвергають этой операціи даже самую душиую черепицу, какую бывало завозили оттуда и изъ намъ. Такая черепица, какъ ноказаль неодномратный опытъ, можеть простоять на крышъ безъ попрежденія отъ 50 до 60 льтъ.

конецъ.

ОГЛАВЛЕНІЕ.

							Cmp.	
Инборъ и подготовка глин	ы Д	ΙЛЯ	чер	епи	цы	•		
Выборъ и испытаніе доб	роты	г гли	ны					4
Очищеніе глины								9
Мятье глинь			•					11
Паборъ формы для формованія	чер	епиі	ιы.	•			•	16
Гондка черепичныхъ крышъ							•	21
Формованіе черепицы								25
Сушка и обжиганіе черепицы								37
Глазупованіе чепенник								45